Kurbelwelleninstandsetzung auf Gleitlager

Zündapp KS600, KS601 Instandsetzung auf Gleitlager m. neuen Pleueln

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Netto Verkaufspreis 695,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerZündapp Aichner

Beschreibung

Kurbelwelle muss zur Instandsetzung beigestellt werden.

Verwendung von Pleuel aus Vergütungsstahl m. Zugfestigkeit 1400 Nm/mm.