Instandsetzung Zylinderkopf links/rechts



Zündapp KS 500/KS 600/KS 601

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Netto Verkaufspreis 290,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerZündapp Aichner

Beschreibung

Reparaturumfang: Erneuerung Ventile,Ventilführungen, Ventilfedern

incl. Ventilsitze nachfräsen