

Instandsetzung Zylinderkopf links/rechts



Zündapp KS 500/KS 600/KS 601

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 290,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)

Beschreibung

Reparaturumfang: Erneuerung Ventile, Ventileführungen, Ventilfeuern

incl. Ventiltitze nachfräsen