

## Instandsetzung Zylinderkopf links/rechts



Zündapp KS 500/KS 600/KS 601

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 290,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)

### Beschreibung

Reparaturumfang: Erneuerung Ventile, Ventileführungen, Ventilfeuern

incl. Ventiltitze nachfräsen