

Kurbelwelleninstandsetzung auf Gleitlager



Zündapp KS600, KS601 Instandsetzung auf Gleitlager m. neuen Pleueln

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 695,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)

Beschreibung

Kurbelwelle muss zur Instandsetzung beigelegt werden.

Verwendung von Pleuel aus Vergütungsstahl m. Zugfestigkeit 1400 Nm/mm.