

## Gewindeaufnahme Radachse hinten



Zündapp KS 500/ KS 600 und Rahmen K 800/ K 500 2.Ausführung Reparaturteil zum einnieten

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 44,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)

Beschreibung

Material: Stahlguss